



א' 26/11/2023

בית ספר אמירים

העלייה 3 אשדוד רובע י

614040

088642917

## סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

### פרטי המוסד-

סמל המוסד-614040

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר אמירים

כתובת המוסד-העלייה 3

טלפון המוסד-088642917

פרטי המנהל/ת-כרמית שני

תאריך המבדק-א' 12/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

## מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-



קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-


## מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



אלמנטים חדים בחלק העליון של הגדר ההיקפית. הגדר ההיקפית נמוכה מהנחיות המשרד. סכנת טיפוס. סכנת - - -  
בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים -1-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-פציעה  
3.30-20/1/2023 16:42 -גדר-עליה



הדלתות תצוידנה באבזר או 1-שירותי בנות-סטופר לא תקין/ קיים. מנגנון האטה לא תקין/ קיים. סכנת פציעה- - -  
באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת  
במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של  
5.23-18/3/2023 21:47 -דלתות-שירותים נדרשת הגנה מתאימה



דרכי הגישה אל הכניסות למקלט ואל היציאות -2-ליד כיתה 9-יציאת החירום נעולה. אין מוכנות לשעת חירום- - -  
6.4-18/3/2023 21:56 -דרכי גישה-ממנו, לרבות היציאות מפתחי יציאות החירום תהיינה פנויות, מסומנות ומשולטות, ופנויות מכל מכשול או הפרעה לתנועה מהירה וחלקה



- אין מגן אצבעות בצד הפנימי של הדלת. אין מגן אצבעות בצד החיצוני של הדלתות הנפתחות מעל 100 מעלות. - - -  
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות 1-כיתה 10/11/12/15/17. מפגע גורף להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין




סולמות שעת החירום לא מוגנים מפני טיפוס בשגרה. סכנת נפילה ופציעה. החלונות החיצוניים של המקלטים לא - - -  
 בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות פיקוד העורף והוראות הבטיחות, בזמן שגרה יגברו הוראות הבטיחות 1- המקלט. בפנים המבנה וגם בצד החיצוני. נמצאו תקינים



לוחות חשמל לא 1- מסדרונות מוסד החינוך. ארונות השירות עבור לוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. - - -  
 יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי)





צמחיה במוסד- לא תימצא -1-חצרות מוסד החינוך-.ענפים יבשים בעצי הדקל. סכנת פציעה מענפים נופלים- - -  
צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת  
3.18-18/3/2023 22:06-ארגון החצר-להקשות את הטיפול עליהם