



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-620187
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר גלים
כתובת המוסד-הרב קוק 4
טלפון המוסד-088553999
פרטי המנהל/ת-שירית זיברט
תאריך המבדק-ב' 23/1/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור
תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



מבנה המעקה יקשה אפשרות 1-מעקה צמוד לשער ולביקתת השומר-מעקה מאפשר טיפוס צמוד לשער הכניסה. סכנת נפילה ופציעה- - -
-טיפוס (כרכיבים אופקיים, בליטות, חריצים או כל חלק המאפשר טיפוס). סורגי המעקה יהיו אנכיים, והמרווח ביניהם לא יותר מ- 10 ס"מ, או פתרון אחר התואם את דרישות חוזר מנכ"ל
3.20-23/1/2023 22: 42-מפלסים בחצר



-החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים-2-חצר אחורית-פסולת בנין בחצר. סכנת פציעה- - -

3.11-23/1/2023 22: 46-ארגון החצר



1-השביל מכיוון ביקתת השומר אל בית הספר-מהמורות בשביל, והפרשי גבהים בין האבנים המשתלבות בשביל. סכנת נפילה ופציעה- - -
3.1-23/1/2023 22: 49-תשתיות-. החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



החצר תאורגן באופן שיבטיח 2-החצק הקדמית והחצר האחורית-נדנדה וערסל ללא תו תקן. המתקנים מחוברים לעצים. סכנת פציעה- - -


3.11-23/1/2023 22: 52-בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים




כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות 1-2) חדר מחשבים, כיתת שני-.שימוש במפצלים וכבלים על הרצפה. סכנת התחשמלות- - -

9.9-23/1/2023 22: 57-חיווט וכבלי חשמל-מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים





לא יהיו מפגעי 2-אגף השירותים בקומה א-סימני רטיבות בתקרת אגף השירותים. חשש לנזילת מים. סכנת החלקה וסכנת תחלואה - - -
 23:00 23/1/2023 5.10-מפגעים קבועים וניידים-תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים
 בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות פיקוד העורף והוראות 2-קומה שנייה וקומה שלישית-אין יציאת חירום בשתי הקומות העליונות. סכנת הילכדות. אין מענה מספק לשעת חירום- - -
 1-6-שגרה (לא בחירום)-הבטיחות, בזמן שגרה יגברו הוראות הבטיחות תוך כדי מתן אפשרות מהירה לעבור למצב חירום. כקיבוע או סורגים על חלונות מילוט, ומניעת טיפוס על סולמות
 23/1/2023 23:03



גופי התאורה בחדרי השירותים ובחצר יהיו מטיפוס 1-אגף השירותים בקומה א-גוף תאורה שפורק וטרם הוחלף. סכנת התחשמלות- - -
 23:21 23/1/2023 9.7-מנורות וגופי תאורה-מוגן-מים