



א' 26/11/2023

בית ספר אמית י

נחל שניר 1 אשדוד רובע יא

644823

088671064

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-644823

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר אמית י

כתובת המוסד-נחל שניר 1

טלפון המוסד-088671064

פרטי המנהל/ת-ירון כרמי

תאריך המבדק-א' 12/3/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-


קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-

A photograph of a bathroom stall. The stall has a white door that is slightly ajar, revealing a dark interior. A small sign is visible on the door. The floor is covered in light-colored tiles. The walls are also tiled, with a mix of light and dark tiles. The lighting is bright, coming from the left side of the frame.

A photograph of a modern staircase with a glass railing and a wall-mounted light fixture. The staircase has a wooden tread and a glass railing with a metal handrail. The wall is white and features a rectangular light fixture with a glass cover. The floor is made of light-colored tiles.





החצר תאורגן באופן שיבטיח -1-חצרות מוסד החינוך-. העמודים של הסככות בחצרות המוסד ללא הגנה מותאימה בעת פעילות התלמידים- - -
3.11-18/3/2023 21:05 ארגון החצר-. בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים




לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט -1-חיפוי קיר חיצוני במבנה הערבה-אבנים מחיפוי הקיר התפרקו / לא יציבים. סכנת פציעה- - -
5.10-18/3/2023 21:09 מפגעים קבועים וניידים-. סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות -2-. ליד כיתה ח/3 במבנה הגליל-חיפוי קרמיקה מתפרק. סכנת פציעה- - -
5.10-18/3/2023 21:12 מפגעים קבועים וניידים-. שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות מעוגלות. 1-י"ב 21. מבנה יהודה-פנל שולחן לא תקין. כיסאות לא תקינים. סכנת פציעה. - - -
 7-3-18/3/2023 21: 17 כיתות חדרים וגן-עשויים מחומר לא שביר



המעקים ומסעדי-היד ייבנו באופן שלא יהיה אפשר להחליק או לטפס עליהם, אך 1-המדרגות במבנה נגב-מסעד יד לא תקין. סכנת פציעה. - - -
 5-33-18/3/2023 21: 20 מעקים ומסעדים-גם באופן שלא יפצעו את מי שינסה להחליק. רוחב מעקה לא יעלה על 5 ס"מ ובכל מקרה לא יאפשר ישיבה, טיפוס וגלישה



עמדות כיבוי -1-מסדרונות מוסד החינוך. מבנה גולן-חומרי ניקוי מאוחסנים בארונות כיבוי האש. חומרי ניקוי בהישג יד. סכנת פציעה- - -
 18/3/2023 21: 22 -4-ציוד ומטפי כיבוי אש-ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון



הדלתות תצוידנה באבזר -1-כיתת הפיצול ביי"א. חדר מורים. חדרי מנהלה-אין מגן אצבעות בצד הפנימי של הדלת. סכנת פציעה באצבעות- - -
 או באבזרים לצורך המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר
 5.23-דלתות-יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
 18/3/2023 21: 27



3.59-מגרשי ספורט-מתקני כדורסל יהיו יציבים וללא סימני פגיעה-1-מגרש הכדורסל-לוחות הכדורסל עם סדקים/ שברים. סכנת פציעה- - -
 18/3/2023 21: 30



5-36-18/3/2023 21: 32 מעקים ומסעדים

- . מסעדי יד יותקנו משני צידי מחלך המדרגות-1-יציאת חירום במבנה יהודה.- אין מסעד יד בצד השני של מדרגות נחירום במבנה יהודה- - -



ליד מגרש כדורסל.- ספסלי הישיבה לא שלמים ליד מגרש הכדורסל. חיפוי לא שלם / תקין בקיר חיצוני של מבנה יהודה. סכנת פציעה- - -
3.11-18/3/2023 21: 36 ארגון החצר.- החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים-1.- מבנה יהודה