



א' 26/11/2023

בית ספר ארזים

הרב שאולי 2 אשדוד רובע ד

613208

088552443

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-613208

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר ארזים

כתובת המוסד-הרב שאולי 2

טלפון המוסד-088552443

פרטי המנהל/ת-אושרית זוהר

תאריך המבדק-ד' 18/1/2023

: האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזון תלויות-פעם ב- 1 שנים-7/10/2021

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-1/8/2022

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1--

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים--

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-2/8/2021

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים--

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים--

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים--

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-7/10/2021

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים--

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק/חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים--

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים--

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-17/7/2022



קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1--

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-7/10/2021

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




שער המעבר והגדר הצמודה לו. בשביל -אלמנטים בולטים בשער ובגדר הנמצאים בין ביקתת השומר לבין הכניסה של בית הספר- - - -
 3.30-גדר- בכל חלקי הגדר לרבות החלק העליון, לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה-1- מכיוון ביקתת השומר לכניסה
 20/1/2023 16: 58




לא יהיו -1-מבנה חממה ישן מול הכניסה של בית הספר-פתחים המאפשרים כניסה ומהווים פינת מסתור קלה. סכנת פציעה- - - -
 3.13-20/1/2023 17: 01 ארגון החצר- בחצר מקומות מסתור המקשים על הבקרה ועל השליטה




לא ימתח תיל דוקרני ולא יקבעו -1-הגדר מול החממה ומימין לכניסת בית הספר-תיל דוקרני מקובע על הגדר. סכנת פציעה- - - -
 3.34-20/1/2023 17: 05 שער- יתדות בעלי קצוות חדים מעל השער ובחלקה העליון לא יהיו קצוות חדים המהווים סכנה לתלמידים



דלתות המוסד וכיתות הלימוד - אין סטופרים או תפסים בדלתות המוסד המיועדים לתפוס את הדלתות. סכנת פציעה באצבעות- - - -
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזורים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת -1-מפגע גורף
 במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות
 5.23-20/1/2023 17: 09 דלתות- קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



צמחיה במוסד- לא תימצא צמחיה דוקרנית, 1- בחצר האחורית הצמודה למבנה גזע עץ יבש שמאפשר טיפוס. סכנת נפילה- - -
ארגון -רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם
3.18-20/1/2023 17: 16




לא 1- החצר האחורית הצמודה למבנה בית הספר-כבלים של תקשורת/ אחר נמצאו כשהם בהישג יד של התלמידים. סכנת פציעה- - -
תשתיות-. יחצו קווי חשמל וטלפון עיליים את תחום חצר המוסד החינוכי, אלא יחוברו למבנים ולמתקנים באמצעות כבלים תת קרקעיים. במקרים מיוחדים הקווים יהיו בתוך מובילים
3.8-20/1/2023 17: 21



חצר אחורית ב3 המדרגות שפונות לכיוון -מסעדי היד התפרק ונשבר. כתוצאה מעל נשארו עמודים עם קצוות חדים. סכנת פציעה- - -
מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות-1-אולם הספורט
5.36-20/1/2023 17: 26




הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים 1-כיתה ג/4-.לא הותקן מגן אצבעות בצד השני של דלת הכיתה. סכנת פציעה באצבעות- - -
לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן
5.23-דלתות-. בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
20/1/2023 18: 19



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים 2-אולם הספורט-בעיית נזילות מים מהתקרה. סכנת החלקה ונפילה- - -
5.10-20/1/2023 18: 22 מפגעים קבועים וניידים-. במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בט") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד הקצה התחתון של פרופיל הגדר עולה על 10 ס"מ. כמו כן משטח הבטון לא - - -
המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת הגדר עד הקצה התחתון של פרופיל הגדר לא יעלה 1-הגדר ההיקפית המערבית-.נמצא שלם וחלקים ממנו מתפוררים. סכנת הילכדות ראש ופציעה
3.29-20/1/2023 18: 58 גדר-.על 10 ס"מ



מתקני משק, מחסנים וכו' שיש בהם 1-אגף השירותים באולם הספורט-חומרי ניקוי בהישג ידם של התלמידים. סכנת פציעה. - - -
סיכונים בטיחותיים כגון חומרי הדברה, חומרי צביעה, חומרי ניקוי, חומרים דליקים (בשום מקרה לא ניתן לאחסן דלקים בתוך מחסנים סגורים), כלי עבודה מונעי כוח וכד', יצוידו
3.15-20/1/2023 19:06 -ארגון החצר-"בסידורי נעילה באמצעות מנעולים מתאימים. מבנים שאינם בשימוש יהיו נעולים ומגודרים ומצוידים בשלטים שכתוב עליהם " הכניסה אסורה



1-אגף השירותים באולם הספורט-חומרי חשמל גלויים - החוטים מזינים את דוד החשמל באגף השירותים של אולם הספורט. - - -
9.9-20/1/2023 19:11 חיווט וכבלי חשמל-כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



1-אגף השירותים באולם הספורט-לא הותקנו מגיני אצבעות ואביזרי בטיחות בדלתות הכניסה לאגפי השירותים באולם הספורט. - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג.
מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים
5.23-20/1/2023 19:14 -דלתות-גדרשת הגנה מתאימה



חצר המוסד האחורית, - . גוף התאורה על העמוד נמצא ללא הגנה וללא מכסה. קיים חשש להתנפצות המנורה או לקצר חשמלי. - - -
3.56-20/1/2023 19:21 -מגרשי ספורט-גופי התאורה מעל מגרשי ספורט יהיו מוגנים ברשתות ועשויים מחומרים עמידים בפני מים ובפני התנפצות-2-ליד הכניסה של אולם הספורט



גופי תאורה יהיו מוגנים -1-מאחורי דלת היציאה של החצר האחורית-גוף תאורה שבור. מכסה הגוף עשוי מזכוכית. סכנת פציעה- - -
9.8-20/1/2023 19: 25-מנורות וגופי תאורה.-מפגיעה פיזית



כבלי חשמל קבועים יושמו -1-השוליים של מגרש הכדורגל - חצר אחורית-כבל הארקה בסמוך לשולי מגרש הכדורגל. סכנת נפילה- - -
9.9-30/1/2023 7: 09-חיווט וכבלי חשמל-בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים