



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-614503
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר היובל
כתובת המוסד-העצמאות 7
טלפון המוסד-088663303
פרטי המנהל/ת-שמרית עובדיה
תאריך המבדק-ה' 2/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור
תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה ,סדקים ,נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



הדלתות תצוידנה -1-דלת יציאה לחצר מקראית-לא נמצא מנגנון האטה מתאים או סטופר ייעודי לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה- - - -
באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח.
-דלתות-. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
5.23-4/2/2023 13: 37



לוחות חשמל -1-ליד כיתה 1/ג וגם ליד כיתה 1/ה-.לוחות חשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. איחסון ציוד ניקיון בארונות החשמל- - - -
לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות,
9.1-4/2/2023 13: 44-לוחות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין -1-ליד כיתות ה - במסדרון-.חלקים מתקרת המתכת פורקו ואינם מחוברים/ מקובעים. סכנת פציעה- - - -
5.10-4/2/2023 13: 49-מפגעים קבועים וניידים-.ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כנון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



הדלתות -1-דלת יציאה לחצר הגולה. חדר 18. מפגע גורף-לא נמצא סטופר בדלת. אין תפס מתאים לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה- - - -
תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת
במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה
5.23-4/2/2023 15: 15-דלתות-. מתאימה



5.5-4/2/2023 15:17



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזורים -1-חדר אחות/ דלת יציאה לחצר ליד חדר אב הבית-מגן אצבעות לא תקין/ אין מגן אצבעות- - -
לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר,
5.23-4/2/2023-דלתות-. בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
15: 27





צידוד ומטפי כיבוי - עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון-2 ליד חדר 18- איחסון צידוד ניקיון בארונות כיבוי האש- - -




כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של 2-כיתה 1/ה-כבל לא מקובע בתעלה מתאימה- - -



מנורות וגופי - גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית-2-מפגע גורף- גופי תאורה מדגם ישן. גופי התאורה לא מוגנים פגיעה פיזית- - -

9-8-4/2/2023 15: 43 תאורה



המרחק ממשטח הבטון שעליו מותקנת 1-חצר מקראית-מרווח גדול מהנחיות המשרד (17 ס"מ) בין השער לבין הרצפה. סכנת פציעה- - -



החצר תאורגן באופן שיבטיח 1-חצרות מוסד החינוך-חסר חול בארגז הקפיצה לרוחב. בסיס הבטון חשוף בארגז החול. סכנת פציעה- - -

3-11-4/2/2023 15: 49 ארגון החצר- בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים