



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-611962
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר המגיינים
כתובת המוסד-יחסי הנגב 45 – רובע ג'
טלפון המוסד-088524878
פרטי המנהל/ת-סמדר וקנין
תאריך המבדק-ה' 2/3/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה ,סדקים , נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



לוחות חשמל לא יהיו עשויים 1-מקלט, אולם ספורט. מפגע גורף.-לוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. סכנת התחשמלות- - - מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגף) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים 9.1-4/3/2023 22: 57-לוחות חשמל-וחדרי ספח מאוכלסים



לא קיים תפס מתאים בדלת הספריה. לא קיים תפס מתאים בדלתות אולם הספורט. לא קיים מגן אצבעות תקין בדלת אולם - - - הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פנים או 1-ספריה, אולם ספורט. כיתות לימוד-הספורט. לא קיים תפס מתאים בדלתות מוסד החינוך 5.24-4/3/2023 23: 02-דלתות-חלקי פרזול אחרים





מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ1.80 מטר. במידה והגובה יפחת -1-כיתה 14-קולבים נמוכים ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה- - -
מפגעים קבועים וניידים-מ.1.80- מטר יש להתקין מגן 5.3-4/3/2023 23:04



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות -1-קומה שלישית-אריחי קרמיקה מתפרקים. סדק בין החיבור של שני המבנים. סכנת פציעה- - -
מפגעים קבועים וניידים-ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים 5.10-4/3/2023 23:07



החצר תאורגן באופן שיבטיח -1-חצרות מוסד החינוך-ספסלי ישיבה לא תקינים. ספסלי ישיבה עם אלמנטים חסרים. סכנת פציעה- - -
בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים 3.11-4/3/2023 23:11-ארגון החצר-בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת -1-כיתה 22-צילינדר לא תקין בדלת. סכנת פציעה- - -
ברגים, פינים או חלקי פרוול אחרים 5.24-4/3/2023 23:13



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה -1-מגרש הכדורסל-עמודי הכדורסל ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה- - -
23: 14 4/3/2023 -3.11-ארגון החצר-ופעילות של תלמידים