



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-613455
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר הראה
כתובת המוסד-הרי גולן
טלפון המוסד-088666433
פרטי המנהל/ת-אסתר עמר
תאריך המבדק-א' 19/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב- 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1
- תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



אין להציב מתקנים והתקנים אחרים -2-חצרות מוסד החינוך-נמצא כי בחצרות יש עמודי תאורה ישנים שאינם בשימוש. סכנת פציעה- - -
כמו עמודים, אנטנות, יחידות טרנספורמציה, הידראנטים או כל מתקן או תקן אחר בשטח החצר אלא לצורך הנובע מארגון החצר ומתפקודיה. מתקנים והתקנים אחרים שאינם חלק אורגני
3.7-20/2/2023 18: 52 תשתיות-מארגון החצר ומתפקודיה כאמור, יגודרו באופן שתמנע גישה אליהם



צמחיה במוסד- לא תימצא צמחיה דוקרנית, -2-חצרות מוסד החינוך-ענפים יבשים בעצי הדקל . סכנת נפילת ענפים. סכנת פציעה- - -
-ארגון החצר-רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם
3.18-20/2/2023 18: 54




הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים -1-כיתות לימוד. מפגע גורף-לא נמצא תפס מתאים בדלתות מוסד החינוך. סכנת פציעה באצבעות- - -
לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר,
5.23-20/2/2023 18: 56 דלתות-בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



לוחות חשמל לא יהיו עשויים -1-מסדרונות מוסד החינוך-לוחות החשמל נמצאו ללא סידורי נעילה מתאימים. סכנת התחשמלות- - -
מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים
9.1-20/2/2023 18: 58 לוחות חשמל-וחדרי ספח מאוכלסים




הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך -1-'אגפי השירותים בקומה א-לא הותקן מנגנון האטה מתאים על הדלתות. סכנת פציעה- - -
המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה
5.23-20/2/2023 19: 00 דלתות-אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה




מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות -1-ליד אגף השירותים בקומה א-מתקן שתיה לא נמצא מקובע לקיר. סכנת התהפכות ופציעה- - - 19:02 5.7-20/2/2023 מפגעים קבועים וניידים- למניעת התהפכות



סולמות המקלט ללא הגנה למניעת טיפוס. 2. המדרגה בכניסה למקלט ללא סימון מתאים ולא מונעת נחלקה. 3. דלת המקלט לא 1. - - - בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות פיקוד העורף -1-. המקלט בבית הספר-נפתחת עד סוף תנועת הפתיחה. דלת המקלט נתקעת ברצפה. סכנת פציעה. מוכנות לא מספקת לשעת חירום -שגרה (לא בחירום)-. והוראות הבטיחות, בזמן שגרה יגברו הוראות הבטיחות תוך כדי מתן אפשרות מהירה לעבור למצב חירום. כקיבוע או סורגים על חלונות מילוט, ומניעת טיפוס על סולמות 6.1-20/2/2023 19:11



מבנה -הרצפה בחדר המוסיקה לא שלמה/ תקינה . סכנת נפילה ופציעה. 2. המרזב מעל הקרוואן לא נמצא יציב/ תקין. סכנת פציעה. 1. - - - מפגעים קבועים וניידים- לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים-1-יביל/ חדר מוסיקה 5.10-20/2/2023 19:18



החצר תהיה נקייה ממפגעי 1-מגרש הכדורסל-לא הותקנה הגנה על כל עמודי הכדורסל . 2 מתוכם ללא הגנה מתאימה. סכנת פציעה- - -
3.1-20/2/2023 19: 23 תשתיות- בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם

החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או 2-מגרש הכדורגל/ כדורסל-הצטברות מים בסביבת המגרש. סכנת החלקה ונפילה- - -
3.1-20/2/2023 19: 28 תשתיות- זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט 2-מסדרונות וחצרות המוסד-סדקים קלים במבנה המוסד. סדקים באבני השפה בחצרות- - -
5.10-20/2/2023 19: 34 מפגעים קבועים וניידים-סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

