



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-612283
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר הראל
כתובת המוסד-אברהם שפירא 10
טלפון המוסד-088554505
פרטי המנהל/ת-איריס דדון
תאריך המבדק-א' 5/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור
תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, -2-חצר אחורית-גזע עץ יבש בחצר. סכנת טיפוס ונפילה- - - -
3.18-6/2/2023 21: 44 תשתיות- . ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג . חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא -2-החצר האחורית בבית הספר- .ענפים יבשים בעצי הדקל. סכנת קריסת ענפים- - - -
3.18-6/2/2023 21: 53 ארגון החצר-ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גזיון / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם



לא מותקן מגן אצבעות בחדר היועצת. בכיתה מס' 5 ובעוד כיתות - שנפתחות מעל 100 מעלות לא מותקן מגן אצבעות בצידה השני של - - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות -1-חדר יועצת/ כיתה מספר 5- .הדלת. סכנת פגיעה באצבעות
להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט
5.23-6/2/2023 21: 58 דלתות- .קיבוע שיוותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



מעקים - . מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות-2-המדרגות בקומה שניה-אין מסעד יד מתאים במדרגות העולות לקומה השנייה- - - -
5.36-6/2/2023 22: 01 ומסעדים



המעקים ומסעדי-היד ייבנו באופן שלא יהיה -1-גרם המדרגות בבית הספר-המעקה מאפשר לילדים להחליק עליו. סכנת פציעה ונפילה- - - -
5.33-6/2/2023 22: 05 מעקים ומסעדים-אפשר להחליק או לטפס עליהם, אך גם באופן שלא יפצעו את מי שינסה להחליק. רוחב מעקה לא יעלה על 5 ס"מ ובכל מקרה לא יאפשר ישיבה, טיפוס וגלישה



ארגז חול ללא כיסוי בחצר האחורית. הארגז לא ייעודי ולא מתאים לגילאי התלמידים (שימש תלמידי גן ילדים בעבר, אך הושאר בחצר - - - - -
3.11-6/2/2023 22: 14-ארגון החצר. החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים-1-חצרות בית הספר. בית הספר ולא פורק לאחר מעבר הגן



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה -2-חצר אחורית של ביה"ס. בורות ברצפת החצר כתוצאה מניקוז לא תקין- - - - -
3.11-6/2/2023 22: 19-ארגון החצר. ופעילות של תלמידים