



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-613828
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר חבד
כתובת המוסד-שלמה המלך 43
טלפון המוסד-088649504
פרטי המנהל/ת-פנחס מנדלסון
תאריך המבדק-ה' 16/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לצידוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה , סדקים , נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



הדלתות תצוידנה -1-כיתות לימוד, חדרי ספח וחדרי מנהלה.-לא נמצאו סטופרים / תפסים העונים להנחיות משרד החינוך- - -
באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים



לוחות -1-מסדקונות מוסד החינוך.-הדלתות של ארונות החשמל/ לוחות החשמל נמצאו ללא סידורי נעילה מתאימים- - -
חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי)



אין מגן אצבעות בצידה החיצוני של דלת היציאה לכיוון החצר הדרומית. אין סטופר מתאים בדלת היציאה של החצר - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות -1-דלת יציאה לחצר הדרומית.-הדרומית אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות



מפסקים - כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-1-חדר מורות- אגף הבנות.-מפצל חשמל מזין את המקרר- - -



ישמרו שוליים נקיים ברוחב -2-מגרש הכדורגל-לא נשמרו שוליים נקיים בהתאם להנחיות המשרד לעיל. סכנת פציעה- - -
(כדורגל, קט רגל וכדור עף-3-מטר) (כדורסל- 2 מטר). (כדור יד-2 מ' רוחב האולם, 1 מ' לאורך האולם). עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, מודי תאורה, לוחות : מינימאלי של



גופי התאורה בחדרי השירותים ובחצר יהיו -2-קיר חיצוני בחצר חיצונית דרומית- חוטים גלויים של גוף תאורה בחצר- - - -
9.7-16/2/2023 19: 20-מנורות וגופי תאורה- מטיפוס מוגן-מים

פתחי החירום של המקלט היוצאים אל -2-חדר מורים- בנים-חלונות הממ"ד לא שלמים. חסר זכוכית בחלונות הממ"ד- - - -
6.9-16/2/2023 19: 16-פתחי חירום- שטח החצר יהיו סגורים מבפנים, ולא יבלטו מעל פני השטח