



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-611905
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר יד שבתאי
כתובת המוסד-שלמה בן יוסף 1
טלפון המוסד-088555020
פרטי המנהל/ת-גילה עזרא
תאריך המבדק-ג' 7/2/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור
תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב- 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1
- תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות -1-חצרות מוסד החינוך-בור קטנה בחצר. גוש בטון בולט סכנת נפמלה- - -


3.11-6/2/2023 22: 45-ארגון החצר- של תלמידים




הדלתות תצוידנה -1-דלת כניסה ראשית/ דלתות כיתות לימוד/ מפגע גורף-לא הותקן תפס שיכול לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה- - -
באזור או באזורים לצורך המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח.
דלתות-האזור יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה
5.23-6/2/2023 22: 51



חדר אומנות/ חדר פרטני/ -אין מגיני אצבעות בצידה הפנימי של הדלת. אין מגן אצבעות בצידה החיצוני של הדלת. מגן אצבעות לא תקין- - -
הדלתות תצוידנה באזור או באזורים לצורך המטרות הבאות : א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. 1-חדרים 17 ו 18/ שירותי בנות/ חדר יופר ועוד
ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האזור יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת.
5.23-6/2/2023 22: 59-דלתות-ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה





כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי 1-חדר אב הבית-. מפצל חשמל זמני בחדר אב הבית. כבל החשמל לא מקובע. - - -

9-6/2/2023 23:03 חיווט וכבלי חשמל-חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



מפגעים - ארונות, ספריות וכוונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-כיתה א/2 / בית מדרש- ארון לא מקובע לקיר. סכנת תהפכות- - -

5-6/2/2023 23:08 קבועים וניידים



לוח חשמל גבוה בכיתה א/2 נמצא ללא מכסה. חוטים חשופים בלוח החשמל. שקע חשמל תעשייתי/ תלת פאזי נמצא בתוך הכיתה (אין) - - -

9-7/2/2023 4:47 לוחות חשמל-לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. 1-כיתה א/2 . כיתה 11- לו צורך) סכנת התחשמלות מאוכלסים



המעקים ומסעדי-היד ייבנו באופן שלא יהיה אפשר להחליק -1-גרם המדרגות בבית הספר-מעקה מאפשר לילדים להחליק. סכנת פציעה- - -
 5.33-7/2/2023 4: 54-מעקים ומסעדים-או לטפס עליהם, אך גם באופן שלא יפצעו את מי שינסה להחליק. רוחב מעקה לא יעלה על 5 ס"מ ובכל מקרה לא יאפשר ישיבה, טיפוס וגלישה



לא יהיו מפגעי תשתית -2-מסדרונות בית הספר - קומה שניה-סימני רטיבות בקירות. נזילות מים מהתקרה. סכנת החלקה ונפילה- - -
 5.10-7/2/2023 4: 58-מפגעים קבועים וניידים-בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים