



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-
סמל המוסד-612382
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר יהלום
כתובת המוסד-רחוב קדושי בלזן 32
טלפון המוסד-088525405
פרטי המנהל/ת-רויטל חדוק
תאריך המבדק-ה' 19/1/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבדק-אדם דור
תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-19/9/2021
אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-1/8/2022
גז ראדון-YEAR פעם ב - 1 -
חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-10/10/2021
חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-19/1/2018
יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-19/9/2021
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-19/1/2022
מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או גגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-17/7/2022
קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1 -
תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-19/9/2021

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובפרט -2-אולם הספורט- רטיבות בחלק התחתון, בכל הקירות של אולם הספורט. סכנת תחלואה- - -
5.10-19/1/2023 20: 52 מפגעים קבועים וניידים- סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים -1-אולם ספורט- ארון החשמל באולם הספורט ללא סידורי נעילה מתאימים. סכנת התחשמלות- - -
9.1-19/1/2023 20: 58 דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח



קיים מרווח בין שני המבנים היבילים לבין הקרקע. המרווח אינו אטום בצורה תקינה או שלמה. ואינו יכול למנוע כניסת תלמידים או - - -
8.3-19/1/2023 21: 07 מ-מבנה- . המרווח שבין המבנה לבין הקרקע יאטם מסביב לקירות-1-החצר המערבית של המוסד- התרבות מזיקים. קיימת סכנת פציעה או הילכדות

