



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-
סמל המוסד-100104
סוג המוסד-מוסדות ציבור
שם המוסד-כיוונים
כתובת המוסד-הציונות 4
תאריך המבדק-ה' 2/3/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב- 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1-
- תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



-לא הותקן מגן אצבעות בצד הפנחמי. לא הותקן מנגנון האטה מתאים. לא הותקן תפס מתאים במטרה לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה. - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטה-1. חדרי לימוד, דלתות כניסה וחדרי ספח
אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות
23: 20 5.23-4/3/2023 דלתות-קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



-לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, -1. חלל מרכזי- במתחם מוסד החינוך-סימני רטיבות ישנים בקיר המוסד- - -
23: 23 5.10-4/3/2023 מפגעים קבועים וניידים-רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים