



סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-
סמל המוסד-623975
סוג המוסד-בית ספר
שם המוסד-בית ספר מיתרים
כתובת המוסד-מורדי הגטאות
טלפון המוסד-08-8565340
פרטי המנהל/ת-מיכל בן שבת
תאריך המבדק-י' 27/1/2023
? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא
המבנה מאושר לשימוש-כן
פרטי הבודק-אדם דור

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה ,סדקים , נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



כבלי חשמל קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא 1-חצר בית הספר-כבל חשמלי מזין את הקולר מחובר לגדק מתכתית- - - 9-26/1/2023 7: 30 חיווט וכבלי חשמל-יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



כבלי חשמל קבועים יושמו 1-חצר אחורית-כבל חשמלי מזין את המזגן לא מחובר לקיר בצורה תקינה. כבל חשמלי מחובר לנשא המזגן- - - 9-26/1/2023 7: 33 חיווט וכבלי חשמל-בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



חדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות 1-כיתת קרוואן א-1-חסר גלגלון האטה חסר סטופר לדלת- - - בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט חדרות וכווניות יהיו מקובעים 1-חדר 108-ארון לא מקובע לקיר. ארון מועמד לפינוי לא מקובע לקיר. סכנת התחככות ופציעה- - - 5-23-26/1/2023 7: 38 דלתות-ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



ארונות, ספריות וכווניות יהיו מקובעים 1-חדר 108-ארון לא מקובע לקיר. ארון מועמד לפינוי לא מקובע לקיר. סכנת התחככות ופציעה- - - 5-27/1/2023 17: 29 מפגעים קבועים וניידים-למניעת התחככות



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים -1-חדר 106. ודלת כניסה לשירותי המורות.-מגן אצבעות לא תקין/ לא קיים. סכנת פציעה באצבעות- - -
לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, 17: 31 5.23-27/1/2023-דלתות-. בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: -1-חדר מורים-סטופר לא תקין/ לא קיים בדלת הראשית של חדר המורים- - -
א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. 17: 34 5.23-27/1/2023-דלתות-. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



מסלולי -2-קומה ראשונה. היציאה למדרגות מערביות.-לא קיים שלט יציאה מואר מעל דלת היציאה לכיוון מדרגות החירום בכיוון מערב- - -
הכנה -;המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום 17: 40 4.17-27/1/2023-למילוט



9.8-27/1/2023-מנורות וגופי תאורה.-גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה פיזית-2-חדר יועצת.-גוף תאורה לא תקין/ לא מוגן מפגיעה פיזית- - -