



א' 26/11/2023

'בית ספר מקיף ד'

'ביאליק 10 אשדוד רובע ה

640482

088551131

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-640482

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-'בית ספר מקיף ד'

כתובת המוסד-ביאליק 10

טלפון המוסד-088551131

פרטי המנהל/ת-סמדר אילוז

תאריך המבדק-ש' 4/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כן

פרטי הבודק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



חדר יועצת במבנה 100 / מעבר בין 600 ל500 - אין מגן אצבעות בדלתות במספר רב של מוקדים, בכל המבנים. מגן אצבעות לא תקין- - -
5.32-4/2/2023 19: 45-מעקים ומסעדים-גובה המעקה יימדד מהמשטח האופקי או מקצה "אף" המדרגה-1/ חדרים פרטיים / חדר 78 במבנה 400 / מפגע גורף בכל המבנים



שער כניסה במבנה 600 / הדלתות בכיתות מוסד החינוך - אין תפס שתופס את הדלת בסוף תנועת פתיחתה בהתאם להנחיות לעיל- - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזורים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף-1 ובחזרי הספח - מפגע גורף
אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן
5.23-4/2/2023 19: 50-דלתות- בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה






פרזול השער יכול סגר ומנועול הניתנים להפעלה מבפנים -1-שער כניסה לאגף 600-אלמנטים חדים וחלודים בשער. סכנת פציעה- - -
 19: 53 3.33-4/2/2023 -שערים-.ומבחוץ, עם אפשרות לקביעת השער במצב פתוח. לא יהיו בליטות אלמנטים מהשער



הידיות, המנועולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו שלמים, -1-דלת כיתה מספר 80 במבנה 400-ברגים בולטים מהדלת. סכנת פציעה- - -
 19: 55 5.24-4/2/2023 -חלקים וחופשיים מבליטות ברגים, פנינם או חלקי פרזול אחרים



אין להשאיר באולם מתקנים ניידים -1-כיתה 79 במבנה 400-סולם מונח בחדר. הסולם לא מקובע ולא קשור. סכנת טיפוס ופציעה- - -
 11.13-מתקני ספורט-המאפשרים טיפוס (סולמות, פיגומים וכד') לא יהיו מתקנים ניידים המאפשרים טיפוס (סולמות, פיגומים וכד') אין לאחסן ציוד שאינו שייך למהות תפקוד האולם
 19: 58 4/2/2023



לא יהיו -1-מבנה 400 - ליד חדר 82-תקרה נמוכה מאוד. תקרה לא מסומנת. אין שילוט אזהרה על תקרה נמוכה. סכנת פציעה- - -
 20: 00 5.10-4/2/2023 -מפגעים קבועים וניידים-. מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטון") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



הידיות, המנועולים או חיפויים "(רוזטות)" -1-חדרים 406 / 407 / 409 / 205 / 201-.דלת לא תקינה. צילינדר לא תקין. ציר דלת שבור- - -
 20: 04 5.24-4/2/2023 -חלקים וחופשיים מבליטות ברגים, פנינם או חלקי פרזול אחרים





מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על -1-מבנה 400 - ליד 407-מעבר החירום נעיל וחסום בריהוט ישן ומיותר- - -
4.17-4/2/2023 20: 06-הכנה למילוט-;כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום



ארונות, ספריית וכונייות יהיו מקובעים למניעת -1-חדרים 416 / 411 / ליד 204-ארומות לא מקובעים. ארון לוקרים לא מקובע- - -
5.5-4/2/2023 20: 10-מפגעים קבועים וניידים-התהפכות



מפסקים - כל אביזרי החשמל יהיו שלמים ומקובעים למקומם-0-חדר 414-שקע חשמלי לא מקובע למקומו. חוטי חשמל גלויים- - -
9.5-4/2/2023 20: 16-ושקעים



צמחיה במוסד- לא -1-חצרות המוסד- ליד הכניסה אל מבנה מספר 300-ענפים יבשים בעץ הדקל. סכנת קריסת ענפים. סכנת פציעה- - -
3.18-4/2/2023 20: 18-ארגון החצר-הטיפוס עליהם תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיוזם / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות -2-כיתה 40 במבנה 300-לוח מיותר בתוך הכיתה. סכנת פציעה- - -
 (כגון "בטון") בתקורות תלויות ומפגעי תשתית אחרים 5.10-4/2/2023 20: 20 סימני רפיון .שקועות, סימני רפיון



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, -2-חול הכניסה אל מבנה 300-נזיל מים מהתקרה. סימני רטיבות- - -
 (כגון "בטון") בתקורות תלויות ומפגעי תשתית אחרים 5.10-4/2/2023 20: 22 מפגעים קבועים וניידים- .רצפות שקועות, סימני רפיון



כבלי חשמל -1-צמוד לכניסה 300-מנוע המצנן מונח על תקרת המבנה. המנוע מוזן בכבל חשמלי שאיננו מקובע בתעלה תקינה- - -
 9.9-4/2/2023 20: 27 חיווט וכבלי חשמל-קבועים יושמו בתוך תעלות מתאימות כבלי חשמל לא יהיו בהישג ידם של הילדים/תלמידים



במעבדה יהיה לפחות מעבר אחד -1-מבנה 300 - מעבדות- .אין מענה מתאים להנחיות חוזרי המנכ"ל. בוצע שיפוץ בניגוד להנחיות- - -
 בעל רוחב מזערי של 0.9 מטר מעבר זה יהיה חופשי מכל מכשול, ושום ריהוט וציוד לא ימצאו בו. במעבדה לכימיה תהיינה לפחות שתי דלתות, אשר תיפתחנה כלפי חוץ, עם קשר רצוף למעבר.
 12.1-4/2/2023 21: 09 מעבדים ויציאות- .דלת היציאה מחדר ההכנה המחובר למעבדה תיחשב כדלת יציאה. במעבדות לפיסיקה ולביולוגיה מספיקה דלת אחת. 0.9 מטר
 בחדרי הכנה הצמודים לחדרי מעבדות תיבנה יציאה נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה). הדלתות בחדרי ההכנה תיפתחנה -1- מבנה 300 - מעבדות-אין מענה מספק להאזנות חוזר המנכ"ל- - -
 12.2-4/2/2023 21: 10 מעבדים ויציאות- .כלפי-חוץ (כלפי המעבדה וכלפי המסדרון)



כימיקלים יאוחסנו במחסן נפרד, שיהיה מאוורר היטב, הן בחלקו התחתון והן -1- מבנה 300 - מעבדות-אין חדר חומרים ייעודי- - -
 12.5-4/2/2023 21: 13 כימיקלים- .בחלקו העליון, ומוגן מפני קרינת שמש ישירה וממושכת
 בקרבת פתח היציאה מהמעבדות לכימיה ומהמעבדות לביולוגיה, שבהן מרביתם להשתמש בכימיקלים, תמצא מקלחת-חירום -1- מבנה 300 - מעבדות- .אין מענה לדרישות חוזרי המנכ"ל- - -
 12.15-4/2/2023 21: 15 מקלחת חירום- .תקנית



- .ישנן נוראות חדשות ועדכניות הנוגעות לתכנון, בינוי, ציוד ואבזור מעבדות. אין מענה מספק ומקצועי להנחיות ולנחלים החדשים- - -
 - .בחדרי הכנה הצמודים לחדרי מעבדות תיבנה יציאה נפרדת (שלא דרך חדר המעבדה). הדלתות בחדרי ההכנה תיפתחנה כלפי-חוץ (כלפי המעבדה וכלפי המסדרון)-1- מבנה 300 - מעבדות
 12.2-4/2/2023 21: 26 מעבדים ויציאות

