



26/11/2023 א'

בית ספר מקיף ז'

העצמאות 60 אשדוד רובע הסיטי

644377

088655667

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-644377

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר מקיף ז'

כתובת המוסד-העצמאות 60

טלפון המוסד-088655667

פרטי המנהל/ת-עליזה סבג

תאריך המבדק-ה' 2/3/2023

: האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב- 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב- 1 שנים--

גז ראדון-YEAR פעם ב- 1--

חברה לציוד כיבוי-פעם ב- 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב- 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב- 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב- 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב- 5--

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב- 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב- 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב- 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב- 2 שנים-

קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב- 1--

תקרות תלויות-פעם ב- 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




לא מותקן מגן אצבעות בצד הפנימי של הדלת. לא מותקן תפס מתאים במטרה לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה. סכנת פציעה - - -
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות 1-חדר בגרויות. ספריה. חדר צילום. חדר אחות-באצבעות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה 5.23-5/3/2023 6: 31 דלתות-ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת.



גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה 1-כיתה מספר 6 . מפגע גורף-גופי תאורה דגם לא מוגן מפגיעה פיזית. ללא הגנה. סכנת פציעה - - -

9.8-5/3/2023 6: 41 מנורות וגופי תאורה-פיזית



כנפי החלונות לא יבלטו לתוך 1-חדר בגרויות-כנף החלון בולט אל תוך הכיתה. החלון נפתח פנימה לתוך הכיתה. סכנת פציעה - - -
 5.14-5/3/2023 6: 45 חלונות סורגים-. הכיתה/גן. כנפי החלונות לא יבלטו החוצה כאשר סף החלון נמוכה מ 2 מטרים במידה ובולטים, יש לקבעם במצב פתוח




לוחות חשמל לא יהיו 1-מסדרונות מוסד החינוך. מפגע גורף-לוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. סכנת התחשמלות - - -
 עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות, 9.1-5/3/2023 6: 48 לוחות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים




מסדרונות חטיבה עליונה במוסד החינוך. -אחסון חומרי ניקוי מתבצע בארונות כיבוי האש. חומרי ניקוי בהישג יד. סכנת פציעה. - - -
50: 6: 5/3/2023 4-3-צידוד ומטפי כיבוי אש-עמדות כיבוי ישמשו לחירום בלבד ולא לצרכי משק וניקיון-1-מפגע גורף



שולחנות ופרטי ריהוט אחרים יהיו בעלי פינות -1-כיתה 35. מפגע גורף-משענת הגב של הכיסא שבורה/ קרועה. סכנת פציעה. - - -
52: 6: 5/3/2023 7-3-כיתות חדרים וגן-מעוגלות. עשויים מחומר לא שביר



- מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות-2-ג'רם המדרגות בשכבות ט-אין מסעד יד בשני הצדדים. סכנת נפילה ופציעה. - - -
55: 6: 5/3/2023 5-36-מעקים ומסעדים



כל בתי התקע (שקעים), מפסקים ונקודות מאור -1-כיתה 16-קופסת חיבורים של חשמל לא נמצאה תקינה. סכנת התחשמלות. - - -
08: 7: 5/3/2023 9-4-מפסקים ושקעים-מתחת לגובה של 1.80 מטר יהיו מוגנים ויותקן בהם תריס מגן פנימי או מכסה



חצרות מוסד נחינוך-עמודי תאורה ישנים בחצרות המוסד. עמודי תאורה לא בשימוש. אין הגנה על עמודי כדורסל. סכנת פציעה - - -
 1-3-תשתיות-. החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם-2
 5/3/2023 7: 13



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות -1-אודיטוריום-רצפת האודיטוריום נמצאה לא יציבה / תקינה. סכנת מעידה ונפילה- - -
 5-10-5/3/2023 7: 15-מפגעים קבועים וניידים-. ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים