



א' 26/11/2023

בית ספר נועם

מבוא השרביטן 1 אשדוד רובע ח

613125

088551890

סיכום מבדק שתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-613125

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר נועם

כתובת המוסד-מבוא השרביטן 1

טלפון המוסד-088551890

פרטי המנהל/ת-לימור

תאריך המבדק-ה' 9/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כן

פרטי הבדק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-


מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות -1-שירותי בנות קומת קרקע.-צינורות ביוב גלויים. נזילה במערכת הביוב. סכנת תחלואה- - -
5.10-11/2/2023 21: 22 מפגעים קבועים וניידים.-ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים



גופי תאורה יהיו מוגנים מפגיעה -2-כיתות לימוד. מסדרונות. מנהלה וחדרי ספח-גופי תאורה לא מוגנים מפגיעה פיזית. מפגע גורף- - -
9.8-11/2/2023 21: 25 מנורות וגופי תאורה.-פיזית



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות -1-חדרי המזכירות-מגן אצבעות לא קיים/ לא תקין. סכנת פגיעה באצבעות- - -
הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף
5.23-11/2/2023 21: 27 הדלתות-הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה




כל אביזרי החשמל יהיו שלמים -0-אולם ספורט-שקע חשמלי לא תקין. קופסת חשמל עם חוטים גלויים. סכנת התחשמלות- - -
9.5-11/2/2023 21: 36 מפסקים ושקעים.-ומקובעים למקומם




מפגעים קבועים - ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1-אולם ספורט.-ארון לא מקובע. סכנת התהפכות- - -
5.5-11/2/2023 21: 38 וניידים



חצר מוסד החינוך. דרומית-עמוד עץ (חשמל/ תקשורת) לא פעיל בקרבת מוסד החינוך - צמוד לגדר ההיקפית. סכנת קריסת עמוד- - - -
 - החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם-2. למגרש הכדורגל
 3.1-11/2/2023 21: 44-תשתיות



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת תנועה -1-חצר מזרחית-צינורות השקיה לא פעילים / תקינים. סכנת נפילה ופציעה- - - -
 3.11-11/2/2023 21: 45-ארגון החצר-ופעילות של תלמידים



צמחיה במוסד- לא תימצא צמחייה דוקרנית, רעילה. לא ימצאו -2-חצרות מוסד החינוך-ענפים יבשים של עץ הדקל. סכנת פציעה- - - -
 3.18-11/2/2023 21: 48-ארגון החצר-בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפול עליהם
 21: 48



-כבל פלדה מחובר לעץ הדקל. כבל פלדה מחובר לעמודים צמודים לגדר ההיקפית. צפונית לכניסת המוסד. הכבלים בהישג יד- - - -
 - החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם-1-חצרות מוסד החינוך
 3.1-11/2/2023 21: 52-תשתיות

כיתה -לא הותקן מגן אצבעות בצד החיצוני של הדלת. לא הותקן גלגלון האטה או מחזיר שמן לדלת. לא הותקן תפס שתפקידו לתפוס את הדלת בסוף תנועתה. סכנת פציעה באצבעות- - - -
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך -1-מספר 33
 סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של
 5.23-17/2/2023 20: 22-דלתות-שירותים נדרשת הגנה מתאימה