



א' 26/11/2023

בית ספר ניר

הנרייטה סאלד 3 אשדוד רובע ב

620526

088567373

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-620526

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר ניר

כתובת המוסד-הנרייטה סאלד 3

טלפון המוסד-088567373

פרטי המנהל/ת-מירב אורה ברגיל

תאריך המבדק-ב' 23/1/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-כך


פרטי הבודק-אדם דור

תמונת חתימה

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים


מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



השביל המוביל מהכניסה אל החצר הדרומית-פיצוץ מים מתחת לאבנים משתלבות. הפרדה מאולתרת באזור פיצוץ המים. סכנת פציעה- - -
3.1-23/1/2023 תשתיית- החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם-
21: 08




החצר תהיה נקייה ממפגעי בטיחות 2-החצר האחורית המערבית-עמוד גבוה מעץ. העמוד לא בשימוש. סימני ריקבון בבסיס העמוד- - -
3.1-23/1/2023 21: 12 תשתיית- קבועים או זמניים, ללא בליטות או שקעים, ולא יישארו בה מכשולים או פסולת מכל סוג. חלקים בולטים יהיו עם הגנה עליהם



צמחיה במוסד- לא תימצא צמחיה דוקרנית, רעילה. לא 1-חצר מערבית/ דרומית-צמחיה דוקרנית על הגדר ההיקפית. סכנת פציעה- - -
3.18-ארגון החצר-ימצאו בחצר עצים וענפים המהווים אפשרות קריסה. לא ימצאו קצוות חדים לאחר גיזום / כריתת צמחיה העצים ימוקמו ויטופלו על מנת להקשות את הטיפוס עליהם
23/1/2023 21: 15




החצר תאורגן באופן שיבטיח 2-חצר דרומית/ מערבית-חוט מתכתי נקשר מסביב לעץ. החוט עלול לפגוע בעץ ולגרום לקריסת ענפים- - -
3.11-23/1/2023 21: 19 ארגון החצר-בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות 2-חצר אחורית דרומית-קרוסלה נגועה בחלודה. הקרוסלה לא מטופלת. סכנת נפילה ופציעה- - -
3.11-23/1/2023 21: 27 ארגון החצר-מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים



1-חצר מערבית אחורית. מגרש החניה-כבלים חוצים את החצר. הכבלים בהישג יד. כבלים ללא תעלה או מוביל מתאים. סכנת פציעה- - -
3.8-תשתיית- לא יחצו קווי חשמל וטלפון עיילים את תחום חצר המוסד החינוכי, אלא יחוברו למבנים ולמתקנים באמצעות כבלים תת קרקעיים. במקרים מיוחדים הקווים יהיו בתוך מובילים
23/1/2023 21: 34



החצר תאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת 1-חצר דרומית/ מערבית- ציוד וריהוט מיותר וישן. גגון לא בשימוש. הצטברות מים- - -



- ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת התהפכות-1חצר דרומית/ מערבית - חצר אחורית-ארון לא מקובע. סכנת התהפכות- - -



ארונות, ספריות וכונניות יהיו מקובעים למניעת 1-מחסן חדר אומנות, חדר מוסיקה, חדר יועצת-ארונות לא מקובעים. מפגע גורף- - -

5.5-23/1/2023 21: 48-מפגעים קבועים וניידים-התהפכות



חדר אומנות, חדר צוות של צהרון, כיתה 33, דלת מחסן בחדר פרטני, שער - מגן אצבעות לא קיים/ לא תקין. סכנת פגיעה באצבעות - - -
הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. 1-כניסה
ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים
5.23-23/1/2023 22:02-דלתות-נדרשת הגנה מתאימה



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות 1-חדר 25, חדר 20, מקלט-גלגלון האטה לא תקין. סכנת פגיעה ופגיעה באצבעות - - -
הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת
5.23-23/1/2023 22:05-דלתות-ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה



מפגעים קבועים - מצנני מים יהיו מותאמים ויעוגנו לקירות למניעת התהפכות-2-אגף סיעודי-קולר לא מקובע לקיר. סכנת התהפכות- - - - 5-7-23/1/2023 22:09 וניידים



הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. -1-חדר 26, חדר 23. מפגע גורף-לא הותקן מגן אצבעות בשני הצדדים של הציירים, במספר דלתות שנפתחות מעל 100 מעלות- - - - מגן אצבעות בשני צידי הציירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה 5-23-23/1/2023 22:15 דלתות- -




ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם -1-כיתת קשת-מטף כיבוי לא תקין- - - - ציוד ומטפי כיבוי אש-לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523 4-4-23/1/2023 22:18 -מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ-1.80 מטר. במידה והגובה יפחת מ-1.80 מטר יש להתקין מגן-1-כיתת שמש וחדר פרטני-קולבים נמוכים מתנחיות המשרד. ללא הגנה מתאימה- - - - מפגעים - 5-3-23/1/2023 22:21 קבועים וניידים



הידיות, המנעולים או חיפויים "(רוזטות)" יהיו -1-כיתת שמש-צילינדר דלת השירותים בתוך החדר לא היה תקין. סכנת הילכדות- - - - 5-24-23/1/2023 22:23 דלתות-שלמים, חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פנים או חלקי פרוזל אחרים



לוחות חשמל לא יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים -1-מול חדר יועצת-ארון חשמל ללא סידורי נעילה מתאימים- - - - 9-1-לוחות חשמל-לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפלי) בצמוד לכיתות, מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים 23/1/2023 22:25



כל אביזרי החשמל יהיו שלמים -0-מחסן חדר האומנות-שקע חשמל לא מקובע במקום. חוטי החשמל גלויים. סכנת התחשמלות- - - - 9-5-23/1/2023 22:33 מפסקים ושקעים-ומקובעים למקומם



למבנה קיים - לכל הפחות שני שערים ברוחב -2-שער חירום-.שער החירום חסום בגזע עץ האקליפטוס. אין מוכנות מספקת לשעת חירום- - -
22: 37-23/1/2023-3.32-שערים-2.2 מטר כל אחד ושער רכב חירום ברוחב 4.5 מטר . רצוי שכיוון הפתיחה יהיה כלפי החוץ