



א' 26/11/2023

בית ספר צמח א

שד' הפרחים 6' אשדוד רובע ח

613000

088556333

## סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

### פרטי המוסד-

סמל המוסד-613000

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-'בית ספר צמח א

כתובת המוסד-'שד' הפרחים 6

טלפון המוסד-088556333

פרטי המנהל/ת-אירנה טיומקין

תאריך המבדק-ה' 9/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבדק-אדם דור

## מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

- אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-
- אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-
- גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-
- חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-
- חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-
- חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-
- ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-
- יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-
- מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-
- מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-
- מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-
- קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-
- תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

## מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך




ציוד הכיבוי ומטפי הכיבוי יהיו שלמים, 2-אולם הספורט-ארון כיבוי לא תקין. סכנת פציעה. מוכנות לא מספקת לשעת חירום. - - -  
 מערכות גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר תקינותם ומקומם בהתאם להוראת גילוי וכיבוי אש בהתאם לדרישות מכ"ר 523, יבדקו פעם בשנה לכל הפחות. בכל מוסד חינוכי ימצא  
 523-4.4-17/2/2023 20: 31 ציוד ומטפי כיבוי אש-523



מסעדי יד 1-גרם המדרגות בתוך מוסד החינוך. מדרגות ליד אולם הספורט-לא הותקן מסעד יד בצידו השני של גרם המדרגות. - - -  
 5.36-17/2/2023 20: 36 מעקים ומסעדים. יותקנו משני צידי מהלך המדרגות




דלתות יציאת חירום בחטיבה בוגרת, אמצעית -מנגנון הבהלה נמצא כשהוא מותקן בצורה הפוכה. מנגנון בהלה לא תקין. - - -  
 4.14-17/2/2023 20: 41 הכנה למילוט-בחלל/חדר שתפוסתו 100 איש ומעלה נדרש להתקין מנגנון בהלה. אם ישנן מספר כנפיים לדלתות – בכל כנף יותקן מכלול נעילה למנועול בהלה-2.וצעירה  
 20: 41



מתלי מעילים לא יהיו נמוכים 1-כיתות לימוד. מפגע גורף. מתלי מעילים נמוכים מהנחיות המשרד- ללא הגנה בתוך הכיתות. - - -  
 5.3-17/2/2023 20: 45 מפגעים קבועים וניידים-מ.1.80- מטר. במידה והגובה יפחת מ1.80- מטר יש להתקין מגן



חדר מוסיקה וחדר הרכות של החטיבה הצעירה-לא הותקן מגן אצבעות בצידה השני של הדלת ( דלת שנפתחת מעל 100 מעלות). - - -  
 הדלתות תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. 1-  
 ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של  
 5.23-17/2/2023 20: 49 דלתות-שירותים נדרשת הגנה מתאימה



לוחות חשמל לא -1- מסדרונות מוסד החינוך- לוחות החשמל ללא סידורי נעילה מתאימים. אפשר כי כל אדם יפתח לוח החשמל- - -  
 יהיו עשויים מחומרים דליקים, הארונות יהיו סגורים לארונות וללוחות יהיו סידורי נעילה. לא יהיו חלקים חשופים בלוחות. לא יהיו ארונות חשמל (ראשי/קומתי ואגפי) בצמוד לכיתות,  
 9-17/2/2023 20: 55 לוחות חשמל-מעבדות, משרדים וחדרי ספח מאוכלסים



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים -1-מקלט/ חדר מחול-מאחז היד בחדר המחול נמצא שבור. סכנת פציעה- - -  
 5-10-17/2/2023 20: 59 מפגעים קבועים וניידים- במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים