



א' 26/11/2023

בית ספר שקד

המלך רחבעם 15 אשדוד רובע יג

614115

088646138

סיכום מבדק שנתי-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

פרטי המוסד-

סמל המוסד-614115

סוג המוסד-בית ספר

שם המוסד-בית ספר שקד

כתובת המוסד-המלך רחבעם 15

טלפון המוסד-088646138

פרטי המנהל/ת-אורלי ביטון

תאריך המבדק-א' 26/2/2023

? האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0-לא

המבנה מאושר לשימוש-כן

פרטי הבודק-אדם דור

חתימת עורך המבדק-

מסמכים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך

אישור יציבות עמודי תאורה, יחידות מזגן תלויות-פעם ב - 1 שנים-

אישור יציבות עצים וענפים-אגרונום-פעם ב - 1 שנים-

גז ראדון-YEAR פעם ב - 1-

חברה לציוד כיבוי-פעם ב - 1 שנים-

חשמלאי בודק-פעם ב - 5 שנים-

חשמלאי מוסמך-פעם ב - 1 שנים-

ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות המבנים-פעם ב - 1 שנים-

יציבות ותקינות סככות והצללות-YEAR פעם ב - 5-

מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה-פעם ב - 5 שנים-

מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות או פגיעה ביציבות או חוזק(חלודה, סדקים, נקי החלשות וכדומה)-פעם ב - 1 שנים-

מתקני משחקים-פעם ב - 1 שנים-

מתקני ספורט-פעם ב - 2 שנים-


קרינה מאנטנות סלולריות-YEAR פעם ב - 1-

תקרות תלויות-פעם ב - 5 שנים-

מפגעים-מבדקי בטיחות מנהל חינוך



הדלתות -1- שירותי בנים בקומה א' - מבנה א. כיתה 20 בבנין ב-לא הותקן מגן אצבעות בצד החיצוני של הדלת. סכנת פציעה באצבעות- - -
תצוידנה באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה -
5.23-1/3/2023 14: 21




הדלתות תצוידנה -1- כיתות לימוד, חדרי ספח וחדרי מנהלה-לא הותקן תפס ייעודי במטרה לתפוס את כנף הדלת בסוף תנועתה. מפגע גורף- - -
באבזר או באבזרים לצורך המטרות הבאות: א. מגן אצבעות בשני צידי הצירים באזורים שבהם יש אפשרות להילכדות אצבעות. ב. האטת אגף הדלת במהלך סגירתו. ג. מעצור דלת במצב פתוח. ד-דלתות. האבזר יותקן בקיר, בגובה אגף הדלת ולא ברצפה. ד. במקלט ובמרחב מוגן יש להתקין מגן אצבעות ואלמנט קיבוע שיותאם לדלת. ה. בדלתות קלות של שירותים נדרשת הגנה מתאימה -
5.23-1/3/2023 14: 26




הידויות, המנעולים או חיפויים -1- 'מבנה א- שירותי בנים בקומה א- דלת לא תקינה. צילינדר דלת לא תקין. סכנת פציעה באצבעות- - -
5.24-1/3/2023 14: 29



בחלל -2- קומה א' בשלושת המבנים-דלת יציאת החירום ללא מנגנון בהלה. סכנת הילכדות בשעת חירום. מענה לא מספק לשעת חירום- - -
4-14-1/3/2023 14: 32



מסעדי יד יותקנו משני צידי מהלך המדרגות-1.-'מדרגות פנימיות במבנה א' ומבנה ב-אין מסעד יד בצד שני של גרם המדרגות- - -
5.36-1/3/2023 14: 38 ומסעדים



הגדר תתנשא לגובה של 2 מ' לפחות מעל-1.-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-הגדר ההיקפית נמוכה מהנחיות המשרד. סכנת טיפוס ופציעה- - -
3.26-1/3/2023 14: 42-גדר-פני הקרקע משני צידי הגדר, הגובה יימדד מעל לנקודת מדרג רגל



בכל חלקי הגדר לרבות 1-הגדר ההיקפית במוסד החינוך-אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה של הגדר- - -
 14: 44 3.30-1/3/2023 גדר-. החלק העליון , לא יהיו אלמנטים חדים המהווים סכנת פציעה לילדים המסתובבים בסביבתה או מטפסים עליה



לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות 1-אולם הספורט-רצפת האולם לא תקינה. סענת נפילה ופציעה- - -
 14: 49 5.10-1/3/2023 מפגעים קבועים וניידים-שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים

